



Millau Grands Causses
Communauté de Communes

PPG 2014-2018

Travaux d'entretien des berges et du lit du Tarn

BILAN 1^{ère} TRANCHE DE TRAVAUX



JUIN 2016

La Communauté de Communes Millau Grands Causses, dans le cadre de ces compétences en matière d'environnement, assure depuis de nombreuses années l'entretien et la restauration des berges et du lit des cours d'eau. Elle a élaboré un Programme Pluriannuel de Gestion des berges et du lit du Tarn qui a, en partie, pour mission d'entretenir ses berges. Le programme d'actions est élaboré sur une durée de 5 ans avec des tranches d'entretien et de restauration de la ripisylve répartie sur un linéaire de 45 km.

La première tranche de travaux du PPG avait pour but d'améliorer, de conserver les conditions d'écoulements et d'assurer la stabilité des berges en anticipant tout risque de déchaussement de la végétation en place. Par conséquent, la Communauté de Communes a mandaté une entreprise spécialisée pour effectuer les travaux suivants.

Types de travaux :

- Abattage d'arbres morts ou penchés
- Enlèvement des embâcles en amont des villes ou lorsqu'ils présentent un risque pour la sécurité publique.
- Dévégétalisation des atterrissements pour faciliter la mobilisation des matériaux



Tronçonnage d'un peuplier noir



Treuillage à l'aide d'un débardeur forestier



Dévégétalisation d'un atterrissement



Réouverture d'un chenal secondaire

Localisation des travaux :

7 sites d'interventions répartis à partir de Boyne jusqu'au pont Pierre GARLENC sur la commune de Creissels.

Le tableau suivant présente les travaux qui ont été effectués lors de la 1^{ère} tranche PPG. Au total, la ripisylve a été restaurée sur plus de 8km de rives. 130 arbres ont été coupés puis retirés du lit du Tarn ou encore élagués.

Programme d'action 2015 - 1ère tranche PPG Tarn						
Site	Commune	Rive	Travaux	Linéaire (ML)	Surface (m²)	Nb arbre
1-Pinet	Rivière-sur-Tarn/ La Cresse	RD	Nettoyage chenal secondaire et enlèvement d'embâcles	800		17
2-Aire de la Caze	Paulhe	milieu	Dévégétalisation de l'atterrissement et enlèvement d'un embâcle	500	4500	5
3-Amont chaussée de Troussy	Aguessac/Millau/ Paulhe	RD et RG	Restauration de la ripisylve	4800		45
4-Graufesenque	Millau	RG	Restauration de la ripisylve	1200		30
5-Amont du Pont submersible	Millau/Creissels	RG	Restauration de la ripisylve	750		15
6-Pont submersible	Millau/Creissels		Enlèvement des embâcles			
7-Aire trace verte	Creissels	RG	Restauration de la végétation	250		13
Imprévus	tout le linéaire		Chute arbre dans le lit du Tarn			5
Total				8300	4500	130